



Brandschutz in Schulen

- aktueller Sachstand vom 13. Februar 2020



Ermächtigungsgrundlage für die Durchführung von Brandverhütungsschauen durch Brandschutzdienststellen sind:

- § 33 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz – BbgBKG i. V. m.
- § 7 Brandverhütungsschauverordnung – BrV SchV

Schulen unterliegen im Abstand von maximal 3 Jahren der Notwendigkeit einer Brandverhütungsschau.

Dabei festgestellte Gefahrenquellen und Mängel im Brandschutz werden protokolliert und deren - in der Regel unverzügliche - Beseitigung angeordnet.



- 10. Dezember 2018 - Anfrage Nr. 5-3717/18-KT zum Brandschutz in der Grund- und Oberschule Großbeeren des Abgeordneten Danny Eichelbaum, CDU – Kreistagsfraktion
- 29. April 2019 – Anfrage Nr. 5-3827/19-KT zum Brandschutz in Schulen des Abgeordneten Dirk Steinhausen, Fraktion Freie Wählergruppe – Wir für Teltow-Fläming

Ursächlich für die zum damaligen Zeitpunkt hohe Anzahl überfälliger unkontrollierter Objekte war ein bestehender Personalmangel infolge von:

- Steigerung der Fallzahlen für abzugebende Stellungnahmen
- Steigerung der Anzahl und des Aufwandes für prüfpflichtige Objekte
- Steigung der Anzahl von erforderlichen Nachschau



- mit dem Stellenplan 2020 wurde eine zusätzliche Stelle „Sachbearbeiter vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz“ eingerichtet
- seit 2019 werden durch die Brandschutzdienststelle verstärkt Brandverhütungsschauen, insbesondere an Schulen durchgeführt



Gymnasien

Schule	BVS	gravierende Mängel	aktueller Sachstand
Fontane-Gymnasium Rangsdorf	fällig		geprüftes Brandschutzkonzept liegt vor und wird im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau umgesetzt
Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	25.10.2019	keine	kleinere Mängel in Bearbeitung; geprüftes Brandschutzkonzept für Haus 1 liegt vor
Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	12.11.2019	2. Rettungsweg fehlt	Brandschutzkonzept liegt vor, muss aber noch geprüft werden und wird sukzessive umgesetzt
Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	fällig		geprüftes Brandschutzkonzept für beide Häuser liegt vor und wird sukzessive umgesetzt



Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“

Schule	BVS	gravierende Mängel	aktueller Sachstand
Förderschule „J. H. Pestalozzi“ Luckenwalde	fällig		Brandschutzkonzept für Haus 1 und 2 liegt vor, die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen
„Schule am Waldblick“ Mahlow	fällig		geprüftes Brandschutzkonzept liegt vor
Förderschule Ludwigsfelde	03.09.2019	<ul style="list-style-type: none">– 2. Rettungswege fehlen (1. + 2. OG)– Alarmierungsanlage nachrüsten	geprüftes Brandschutzkonzept liegt vor und wird sukzessive umgesetzt



Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“

Schule	BVS	gravierende Mängel	aktueller Sachstand
„Kastanienschule“ Jüterbog	fällig		gültige Baugenehmigung mit Brandschutznachweis liegt vor
„Schule am Wald“ Groß Schulzendorf	01.10.2019	<ul style="list-style-type: none">– 2. Rettungsweg Haus A fehlt– diverse Türen entsprechen nicht den aktuellen Vorschriften– Alarmierungsanlage nachrüsten	Brandschutzkonzept ist beauftragt, Fertigstellung bis Ende 03/2020, anschließend noch Prüfung erforderlich; Maßnahmen werden anschließend sukzessive umgesetzt



Oberstufenzentrum

Standort/ Abteilung	BVS	gravierende Mängel	aktueller Sachstand
Ludwigsfelde Am Birkengrund Abteilung 1	05.12.2019	Alarmierungsanlage erneuern	Umsetzung Sommer 2020; Gültige Baugenehmigung mit Brandschutznachweis liegt vor
Ludwigsfelde Brandenburgische Str. Abteilung 4	05.12.2019	keine	Brandschutzkonzept wird beauftragt
Luckenwalde An der Stiege Abteilungen 2 + 3	fällig		gültige Baugenehmigung mit Brandschutznachweis liegt vor

Prüfstand der nachgeordneten Einrichtungen des A 40



Einrichtung	BVS	gravierende Mängel	aktueller Sachstand
Schullandheim Dobbrikow	fällig		geprüftes Brandschutzkonzept liegt vor, Maßnahmen werden sukzessive umgesetzt
Kreismusikschule Jüterbog	16.03.2018	2. Rettungsweg fehlt	Brandschutzkonzept in Zusammenarbeit mit A63 erstellt; Zeitplan für Umsetzung der Maßnahmen noch offen; aber organisatorische Maßnahmen zur Absicherung des Unterrichts aufgrund von Nutzungseinschränkungen ergriffen
Kreismusikschule Luckenwalde	12.11.2019	2. Rettungsweg fehlt	Brandschutzkonzept liegt vor, muss aber noch geprüft werden; organisatorische Maßnahmen zur Absicherung des Unterrichts aufgrund von Nutzungseinschränkungen ergriffen
Volkshochschule TF Luckenwalde	fällig		geprüftes Brandschutzkonzept liegt vor; Maßnahmen bereits teilweise umgesetzt



- enge Zusammenarbeit mit der Brandschutzdienststelle, der Bauaufsicht, dem Gebäudemanagement sowie den Schulleitungen bzw. Leitern der nachgeordneten Einrichtungen
- alle Beteiligten arbeiten gemeinsam an lösungsorientierten Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Mängel
- Prioritäten und provisorische Lösungen werden im Einvernehmen festgelegt